

COMUNICADO DE RECALL AOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS IGNIS DA MARCA SUZUKI



São Paulo, 14 de maio de 2015

A **SVB Automotores do Brasil Ltda.** (Suzuki Veículos) **ALERTA** os proprietários dos veículos **IGNIS**, fabricados entre 26/10/2001 a 29/11/2002, com número de chassi não sequenciais finais entre 25100155 e 35150074, sobre a necessidade de **substituição do conjunto da chave de ignição**.

Defeito: Perda de isolamento elétrico do conjunto da chave de ignição, decorrente da carbonização da graxa utilizada nos contatos elétricos.

Riscos: Em caso de uso intenso da ignição com 20 a 30 partidas ao dia durante anos, poderão ocorrer fumaça, faíscas e em casos extremos, fogo e incêndio, o que poderá resultar em acidentes e danos graves ou fatais aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Atenção: Enquanto o reparo não for devidamente realizado, recomenda-se que os condutores e ocupantes do veículo fiquem atentos aos seguintes eventos:

- Cheiro de queimado ou fumaça ao redor do painel quando a partida do veículo for acionada;
 - O acionamento da partida não parar após o motor do veículo entrar em funcionamento;
- Caso ocorra qualquer dos eventos acima, pare o veículo imediatamente em local seguro e entre em contato com a Suzuki.

Atendimento: Tão logo as peças para a substituição do componente estejam disponíveis nas Concessionárias a Suzuki Veículos convocará os proprietários para agendamento do reparo gratuitamente.

Para informações adicionais consulte nossa rede de Concessionárias Suzuki, SAC 0800 770 3380 ou www.suzukiveiculos.com.br

Modelo	Fabricados em	CHASSIS
IGNIS	26/10/2001 até 29/11/2002	JSAFH51S25100155 a JSAFH51S35150074



RESPEITE A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

