

COMUNICADO DE RECALL AOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS IGNIS DA MARCA SUZUKI



São Paulo, **06 de Agosto** de 2015

A **SVB Automotores do Brasil Ltda. (Suzuki Veículos)** **CONVOCA** os proprietários dos veículos **IGNIS**, fabricados entre 26/10/2001 a 29/11/2002, com número de chassi não sequenciais finais entre 25100155 e 35150074, para realizar, a **substituição do conjunto da chave de ignição**, conforme já informado em 14 de Maio de 2015.

Defeito: Perda de isolamento elétrico do conjunto da chave de ignição, decorrente da carbonização da graxa utilizada nos contatos elétricos.

Riscos: Em casos de uso intenso da ignição com 20 a 30 partidas ao dia durante anos, poderá ocorrer fumaça, faíscas e em casos extremos, fogo e incêndio, o que poderá resultar em acidentes e danos graves ou fatais aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Atenção: Enquanto o reparo não for devidamente realizado, recomenda-se que os condutores e ocupantes do veículo fiquem atentos aos seguintes eventos:

- Cheiro de queimado ou fumaça ao redor do painel quando a partida do veículo for acionada;
 - O acionamento da partida não parar após o motor do veículo entrar em funcionamento;
- Caso ocorra qualquer dos eventos acima, pare o veículo imediatamente em local seguro e entre em contato com a Suzuki.

Início do Atendimento: 10/agosto/2015

Realize o agendamento prévio do serviço em uma Concessionária Suzuki. O serviço é **gratuito** e o tempo estimado de reparo é de **1 hora**.

Para informações adicionais consulte nossa rede de Concessionárias Suzuki, SAC 0800 770 3380 (de 2ª a 6ª feira das 08:00h às 17:30) ou www.suzukiveiculos.com.br

Modelo	Fabricados em	CHASSIS
IGNIS	26/10/2001 até 29/11/2002	JSAFH51S25100155 a JSAFH51S35150074



PEDESTRE USE SUA FAIXA.

