

COMUNICADO DE RECALL AOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS SUZUKI SX4.

A SVB Automotores do Brasil S.A. **CONVOCA** os proprietários dos veículos abaixo identificados a atender ao seguinte recall:

Modelo: SX4

No de série dos chassis :

Veículos fabricados entre 31/maio/2007 e 22/setembro/2009
entre o nº A6200001 e A6200090,
entre o nº A6300001 e A6300060,
entre o nº 85110005 e 85110006,
entre o nº 96200004 e 96200005,
em números **seqüenciais**

Data de início do atendimento: 15/12/2010.

Local de atendimento e agendamento do serviço: Rede de Concessionárias Suzuki Motors.

Componente envolvido: Parafuso de fixação dos espelhos retrovisores externos.

Razões técnicas: Possibilidade de perda de aperto dos parafusos de fixação dos espelhos retrovisores externos.

Solução: Substituição dos parafusos de fixação dos espelhos retrovisores externos.

Risco:

A perda de aperto dos parafusos de fixação dos espelhos retrovisores externos podem causar vibração e

O uso continuado nessas condições pode causar o desprendimento

Catalão, 10 de dezembro de 2010.

Para informações adicionais consulte: Nossa Rede de Concessionárias
SAC pelo telefone 0800 770 3380 • faleconosco@suzukiveiculos.com.br • site www.suzukiveiculos.com.br